Hydrogeologische Stellungnahme

Projekt-Nr.: 18029

Projekt: Bebauungsplan "Großböhla Ost" Ort: 04774 Dahlen OT Großböhla

Auftraggeber: Stadtverwaltung Dahlen

Markt 4 04774 Dahlen

Auftrag:
• Baugrund- und Versickerungsuntersuchung

• Hydrogeologische Beratung

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Reichert

Ort und Datum: Oschatz, 28.02.2018

Aushändigung: 1. + 2. Fertigung, 1 x digital: Stadtverwaltung Dahlen

REICHERT GMBH



INGENIEURBÜRO FÜR GEOTECHNIK

Projekt-Nr. 18029
Hydrogeologische Stellungnahme vom 28.02.2018

I	Inhaltsverzeichnis
1	Veranlassung, Auftrag4
2	Lage, Geländesituation, Bebauung4
3	Geologische Verhältnisse nach Unterlagen4
4	Durchgeführte Untersuchungen, Ergebnisdarstellung5
5	Baugrundverhältnisse
6	Hydrologische Verhältnisse6
7	Standorteignung für die Versickerung von Niederschlagswasser
7.1	Vorbemerkungen7
7.2	Versickerungsmöglichkeiten
8	Zusammenfassung, Schlussbemerkung
II	Verzeichnis der Unterlagen3
III	Verzeichnis der Anlagen3

Hydrogeologische Stellungnahme vom 28.02.2018

II Verzeichnis der Unterlagen

Von Stadtverwaltung Dahlen, Bauamt

- [U 1] E-Mail vom 06.02.2018 mit folgenden Anlagen:
 - Landratsamt Nordsachsen, Dezernat Bau und Umwelt, Bauordnungs- und Planungsamt, SG Planungsrecht/Koordinierung:

Bebauungsplan "Großböhla Ost", zusätzliche Stellungnahme des Landratsamtes Nordsachsen vom 08.09.2017(Az: 2017-06137)

- Auszug aus Flurkarte mit Darstellung Bebauungsplangebiet
- [U 2] E-Mail vom 09.02.2018:
 - Mitteilung des Landratsamtes Nordsachsen in Ergänzung der Stellungnahme vom 08.09.2017 (Az: 2017-06137), E-Mail vom 07.02.2018
 - Landratsamt Nordsachsen: Übersichtskarte zur Verordnung des Landratsamtes Nordsachsen zur Festsetzung des Trinkwasserschutzgebietes der Wasserfassung für das Wasserwerk Großböhla (Anlage 2, ohne Datum)

Aus Archiv der Reichert GmbH Ingenieurbüro für Geotechnik, Oschatz

[U 3]	Topografische Karte 1108-333 (Dahlen O), Stand: 1984, M.: 1 : 10 000
[U 4]	Geologische Karte, Blatt Wurzen 2566, 1. Auflage 1995, M.: 1: 50 000
[U 5]	Lithofazieskarten Quartär, Blatt Wurzen 2566, Stand: 1971/72, M.: 1:50 000
[U 6]	Hydrogeologische Karte Strehla/Gröditz 1108-3/4, 1. Auflage 1984, M.: 1 : 50 000
[U 7]	Interaktive Karten LfULG Sachsen (Grundwasser)

III Verzeichnis der Anlagen

1.1	Übersichtsplan
1.2	Lage- und Aufschlussplan
2	Darstellung RKS 1/18, RKS 2/18, RKS V 1/18
3	Schichtenverzeichnisse
4	Ergebnisse bodenphysikalischer Laborversuche
5	Ergebnisprotokoll Infiltrationsversuch
6	Bewertungsverfahren nach DWA-M 153

Hydrogeologische Stellungnahme vom 28.02.2018

1 Veranlassung, Auftrag

In der Stellungnahme zum Bebauungsplan "Großböhla Ost" wird im Zusammenhang mit der Lage des Bebauungsplangebietes in der Schutzzone III der Trinkwasserfassung des Wasserwerkes Großböhla der Nachweis der Versickerung von Niederschlagswasser, welches auf befestigten Flächen anfällt, gefordert.

Mit diesem Nachweis hat die Stadtverwaltung Dahlen die Reichert GmbH Ingenieurbüro für Geotechnik, Oschatz beauftragt.

2 Lage, Geländesituation, Bebauung

Bestandteil des Bebauungsplangebietes "Großböhla Ost" sind die Flurstücke 1/22, 1/26, 1/37, 1/39 und 1/40 am südöstlichen Ortsrand von Großböhla mit einer Fläche von ca. 3 000 m².

Bei den Flurstücken handelt es sich um unbebautes, ebenes Wiesengelände mit einer mittleren Geländehöhe von rund 134,2 m HN 76.

Die angrenzenden Grundstücke im Westen, Süden und Norden sind mit Wohnhäusern bebaut.

Im Osten grenzt an das Bebauungsplangebiet Ackerland.

Der Standort liegt außerhalb von festgesetzten Überschwemmungsgebieten.

3 Geologische Verhältnisse nach Unterlagen

Der Standort liegt naturräumlich im Oschatzer Hügelland, regionalgeologisch auf dem Dahlener Sander.

In Auswertung der geologischen Karten [U 4] und [U 5] ist am Standort als oberster Schichtkomplex mit Schmelzwassersand der Saale- bis Elsterkaltzeit zu rechnen, der mit einer größer 1 m mächtigen Schicht aus weichselkaltzeitlichem Löss und Lösssand überdeckt sein kann.

Die Basis der Schmelzwassersande und –kiese liegt mehr als 10 m unter Gelände bei etwa 124 bis 121 m HN.

Unterlagert werden die Schmelzwassersande von elsterkaltzeitlichen Beckenbildungen (Basis ca. 104 m HN) und Flusssand sowie Flusskies der Menap Kaltzeit (Basis 100 m HN).

Im Liegenden steht die Festgesteinsformation des Proterozoikum (Dahlen-Laaser Granodiorit) an.

Hydrogeologische Stellungnahme vom 28.02.2018

4 Durchgeführte Untersuchungen, Ergebnisdarstellung

Zur Baugrunderkundung sind am 22.02.2018 zwei Kleinrammbohrungen (RKS 1/18 und RKS 2/18) bis 4 m Tiefe niedergebracht und lage- sowie höhenmäßig eingemessen worden.

In einer weiteren Rammkernsondierung (RKS V 1/18, Tiefe 1,50 m) wurde eine Bohrlochversickerung zur Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwertes durchgeführt.

Die Lage der Baugrundaufschlüsse kann dem Lage- und Aufschlussplan (Anlage 1.2) entnommen werden.

Zur Höheneinmessung der Baugrundaufschlüsse wurde ein Schachtdeckel der Abwasserkanalisation verwendet.

Die Bezugshöhe von 134,42 m HN wurde uns auf Anfrage vom Abwasserverband "Untere Döllnitz" übermittelt. Aus allen in den Aufschlüssen angetroffenen Schichten wurden Bodenproben entnommen und in unser Labor eingeliefert. Hier erfolgte eine bodenmechanische Ansprache der Proben zum Zweck einer einheitlichen Benennung und Beschreibung nach DIN 4022 sowie eine bautechnische Klassifizierung nach DIN 18196 und 18300. Außerdem wurden die Böden geologisch eingestuft.

Zur Unterstützung dieser augenscheinlichen Beurteilung wurden DIN-gerechte Laborversuche durchgeführt, deren Auswertung in den Anlagen 4 enthalten ist.

Die Ergebnisse der Bodenaufschlüsse wurden nach DIN 4022 in Schichtenverzeichnisse eingetragen (Anlage 3) und nach DIN 4023 als höhengerecht angeordnete Bodenprofile (Anlage 2) aufgezeichnet.

Das Ergebnisprotokoll über den Versickerungsversuch ist in Anlage 5 enthalten.

5 Baugrundverhältnisse

Im Ergebnis der Baugrunderkundung steht als oberste Schicht 0,40 m bis 0,45 m mächtiger Mutterboden an. Darunter lagert Schmelzwassersand, der mit den Rammkernsondierungen RKS 1/18 und 2/18 bis mindestens 4 m Tiefe unter Gelände erkundet wurde.

An dem Bohrpunkt RKS 1/18 wurde der Schmelzwassersand ab 0,85 m Tiefe erkundet.

Zwischen Mutterboden und Schmelzwassersand ist ein Rest von Lösslehm zwischengeschaltet.

Der Lösslehm besteht aus einem sandigen, zum Teil schwach tonigen Schluff mit den Bodengruppen UL und TL nach DIN 18196.

Mit dieser Kornzusammensetzung gehört der Lösslehm zu den schwach durchlässigen Bodenschichten $(k_f \le 1 \cdot 10^{-6} \text{ m/s}).$

Der Schmelzwassersand ist ein überwiegend schwach schluffiger, enggestufter feinsandiger Mittelsand.

Im Ergebnis der Bodenansprache und der durchgeführten Kornverteilungsanalysen ist eine Einordnung in die Bodengruppe SE, örtlich in die Bodengruppen SU und $S\overline{U}$ erfolgt.

Die aus den durchgeführten Kornverteilungsanalysen nach BEYER abgeschätzten Durchlässigkeitsbeiwerte liegen für den Schmelzwassersand zwischen $k_f \sim 1.5 \cdot 10^{-4}$ bis $1.8 \cdot 10^{-6}$ m/s.

REICHERT GMBH L.... INGENIEURBÜRO FÜR GEOTECHNIK

Projekt-Nr. 18029 Seite 6

Hydrogeologische Stellungnahme vom 28.02.2018

Danach gehört der Schmelzwassersand nach DIN 18130-1 zu den durchlässigen bis stark durchlässigen Böden.

6 Hydrologische Verhältnisse

Bei der Baugrunderkundung im Februar 2018 sind folgende Grundwasserstände und Grundwasserschwankungen beobachtet worden:

RKS 1/18

Wasseranschnitt 1,7 m unter Gelände bzw. 132,77 m HN Wasserruhestand 1,85 m unter Gelände bzw. 132,62 m HN

RKS 2/18

Wasseranschnitt 2,2 m unter Gelände bzw. 131,80 m HN Wasserruhestand 2,25 m unter Gelände bzw. 131,75 m HN

Der Baugrundaufschluss RKS V 1/18 war bis in die Aufschlusstiefe von 1,50 m unter Gelände bzw. bis 132,50 m HN ohne Wasserzutritt.

Diese Angaben gelten naturgemäß nur für den Zeitpunkt der Aufschlussarbeiten. Über die jahreszeitlichen und längerfristigen Schwankungen des Grundwasserspiegels können aufgrund dieser Beobachtungen keine Aussagen gemacht werden.

Zum Schwankungsverhalten des Grundwassers im GWL 1.5 wird auf die Messdaten der Grundwassermessstelle Schachtbrunnen Kleinböhla (MKZG 46441147) zurückgegriffen, die seit 1930 gemessen wird [U 7]. Danach lag der Grundwasserspiegel bei der letzten Messung am 22.01.2018 mit 1,72 m unter Gelände 5 cm unter dem langjährig gemessenen Mittleren Grundwasserstand (MW), 0,67 m unter dem langjährig gemessenen Mittleren Höchsten Grundwasserstand (MHW) und 1,31 m unter dem langjährig gemessenen Höchsten Grundwasserstand (HW).

In Auswertung der Grundwasserstandsmessungen während der Baugrunderkundung und den langjährigen Messungen in der Grundwassermessstelle Kleinböhla werden für das Bebauungsplangebiet "Großböhla Ost" folgende Wasserstände prognostiziert:

Mittlerer Grundwasserstand (MW): 132,30m HN

Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHW): 132,90 m HN

Höchster Grundwasserstand (HW): 133,50 m HN

Aus dem Feldversuch zur Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwertes (Anlage 5) wurde für den Schmelzwassersand ein gemittelter Durchlässigkeitsbeiwert k_{fil} = 1.8 • 10⁻⁵ m/s berechnet.

Hydrogeologische Stellungnahme vom 28.02.2018

7 Standorteignung für die Versickerung von Niederschlagswasser

7.1 Vorbemerkungen

Nach dem Arbeitsblatt DWA-A 138 müssen für die Versickerung von Niederschlagswasser folgende Standortvoraussetzungen vorliegen.

Die entwässerungstechnisch relevante Versickerungsschicht muss einen Durchlässigkeitsbeiwert $k_f = 1 \cdot 10^{-3}$ bis $1 \cdot 10^{-6}$ m/s aufweisen.

Die Mächtigkeit des Sickerraumes sollte, bezogen auf den Abstand zwischen Unterkante Versickerungsanlage und dem Mittleren Höchsten Grundwasserstand (MHW), ≥ 1,0 m, im Ausnahmefall ≥ 0,60 m betragen. In dem Schreiben des Landratsamtes Nordsachsen vom 07.02.2018 [U 2] werden die folgenden zusätzlichen Bedingungen genannt:

- "Die Versickerung von Niederschlagswasser von Dachflächen und Verkehrsflächen in oberirdischen
 Versickerungsanlagen ist beschränkt zulässig für nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser nach
 DWA-A 138, Tabelle 1, Punkte 1 bis 6, wenn das Niederschlagswasser behandelt wird, sofern eine Behandlung nach DWA-M 153 erforderlich ist."
- "Die Versickerung von Niederschlagswasser in unterirdischen Versickerungsanlagen ist beschränkt zulässig in Rigolen/Rohr-Rigolen-Systemen für nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser nach DWA-A 138, Tabelle 1, Punkte 1 und 2, wenn das Niederschlagswasser ausreichend behandelt wird, sofern eine Behandlung nach DWA-M 153 erforderlich ist."

7.2 Versickerungsmöglichkeiten

Für eine Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser von Dachflächen und von Verkehrsflächen kommen im Bebauungsplangebiet "Großböhla Ost" die Schmelzwassersande in Betracht. Bei einer mittleren Höhenlage des Geländes im Bebauungsplangebiet von 134,2 m HN und einem Mittleren Höchsten Grundwasserstand bei 132,9 m HN kommt ausschließlich eine oberirdische Versickerungsanlage in Form einer Flächen- und Muldenversickerung, gegebenenfalls einer Muldenrigolenversickerung in Betracht. Für die Dimensionierung der Versickerungsanlage wird in Auswertung der Labor- und Feldversuche und unter Berücksichtigung der Korrekturbeiwerte gemäß DWA-A 138, Anhang B, Tabelle B. 1 der Ansatz eines Bemessungs-k_f-Wertes von

$$k_f = 5 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}$$

empfohlen.

Nach dem Merkblatt DWA-M 153, Ausgabe August 2007 wurde beispielhaft für ein Einfamilienhaus überprüft, ob eine Behandlung des Niederschlagswassers vor der Versickerung erforderlich ist.

Hydrogeologische Stellungnahme vom 28.02.2018

Wie der Tabelle in Anlage 6 entnommen werden kann, ist eine Behandlung notwendig.

Als Behandlungsmaßnahme ist eine mindestens 0,10 m dicke bewachsene Oberbodenschicht als Passage für das Niederschlagswasser ausreichend.

Die Versickerung ist nach dem Merkblatt DWA-A 138 zu planen und auszuführen.

Für die Versickerung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen.

8 Zusammenfassung, Schlussbemerkung


Im Ergebnis der Baugrunderkundung ist im Bebauungsplangebiet "Großböhla Ost" die Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser von Dachflächen und Verkehrsflächen in oberirdischen Versickerungsanlagen möglich.

Eine Vorbehandlung des Niederschlagswassers vor der Versickerung ist durch eine Abdeckung mit einer mindestens 0,10 m dicken bewachsenen Oberbodenschicht zu gewährleisten.


Sollten sich im weiteren Verlauf der planerischen Bearbeitung und der Umsetzung des Projektes Fragen ergeben, bitten wir, unser Ingenieurbüro zur weiteren Beratung einzuschalten.


Oschatz, 28.02.2018

Dipl.-Ing. Reichert



I I Reichert GmbH	ProjNr.:	18029	Anlage:	1.1			
	Projekt:	Bebauungsplan (Großböhla C	Ost			
Ingenieurbüro für Geotechnik		OT Großböhla, 04	4774 Dahlen				
Übersichtsplan	Maßstab:	ohne	Datum:	27.02.2018			
	gez.:	Ehr	gepr.:	Rei			
Salbitzer Str. 8 ● 04758 Oschatz, ST Zöschau ● Tel.: 03435 / 9357 - 0 ● Fax: 03435 / 9357 - 20							





Projekt-Nr. 18029 Anlage 3

Hydrogeologische Stellungnahme vom 28.08.2018

Schichtenverzeichnisse

Anlage : 3.1 Projekt-Nr.: 18029

SCHICHTENVERZEICHNIS

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: RKS 1/18 / Blatt 0 Karte i.M. 1: Nr:

Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: Hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Großböhla Kreis: Nordsachsen

Zweck der Bohrung: Baugrunduntersuchung Baugrund:

Höhe des Ansatzpunktes zu m HN76: 134,47

(Ansatzpunkt 0,00 m über Gelände)

Auftraggeber: Stadtverwaltung Dahlen

Objekt: Bebauungsplan Großböhla Ost, OT Großböhla, Dahlen

Bohrunternehmer: Reichert GmbH Geräteführer: Bemmann

Gebohrt am 22.02.18 bis Endteufe: 4,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrlochdurchmesser: bis 1,00 m 80,00 mm, bis 3,00 m 60,00 mm²)

bis 4,00 m 50,00 mm

Bohrverfahren bis 4,00 m Rammkernsondierung

Zusätzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Wasserstand in Ruhe m unter Ansatzpunkt

angetroffen/ 22.02.18 1,70 m unter Ansatzpunkt nach Bohrende 1,85 m unter Ansatzpunkt

Unterschrift des Geräteführers gez. Bemmann

Fachtechnisch bearbeitet von Hr. Reichert

am 27.02.18

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei Reichert GmbH

Anzahl: 6 unter Nr.: 18029

¹⁾ bei Schrägbohrungen = Bohrlänge

²) Verrohrte Strecken sind unterstrichen

Reichert GmbH, Ingenieurbüro für Geotechnik, ST Zöschau Salbitzer Straße 8, 04758 Oschatz Anlage: 3.1 Schichtenverzeichnis REICHERT GMBH Bericht: für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben AZ: Bauvorhaben: **Bohrung** Datum: 27.02.18 Nr.: RKS 1/18 / Blatt 1 2 3 5 6 a) Benennung der Bodenart Entnommene und Beimengungen Proben Bis Bemerkungen b) Ergänzende Bemerkungen ¹) Sonderproben ... m Tiefe Wasserführung unter in m Ansatz-Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr. Unterpunkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust kante i)Kalk-Übliche Geologische g) Benennung Benennung 1) Gruppe gehalt a) Mutterboden, durchwurzelt schwach feucht Dose 0,45 b) 0,45 d) leicht zu bohren e) dunkelbraun c) f) g) Mutterboden h) i) OU a) Schluff, feinsandig, Wurzeln schwach feucht Dose 0,65 b) 0,65 c) halbfest d) leicht zu bohren, e) braun-d.braun m.schwer g) Lößlehm UL 0 3 0,85 a) Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig bis schwach mittelsandig, Dose schwach feucht Wurzelfasern b) 0,85 c) halbfest d) m.schwer e) graugelbbraun g) Lößlehm h) TL 0 a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig schwach feucht Dose 4 1,70 b) 1,70 c) d) m.schwer e) hellbraun g) Schmelzwassersand i) SU 0 a) Mittelsand, feinsandig stark feucht 3,00 Dose 6 4,00 Dose b) 4,00 e) grau- h.braun c) d) m.schwer h) g) Schmelzwassersand i)

SE

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor

0

Anlage: 3.2 Projekt-Nr.: 18029

SCHICHTENVERZEICHNIS

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: RKS 2/18 / Blatt 0 Karte i.M. 1: Nr:

Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: Hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Großböhla Kreis: Nordsachsen

Zweck der Bohrung: Baugrunduntersuchung Baugrund:

Höhe des Ansatzpunktes zu m HN76: 134,01

(Ansatzpunkt 0,00 m über Gelände)

Auftraggeber: Stadtverwaltung Dahlen

Objekt: Bebauungsplan Großböhla Ost, OT Großböhla, Dahlen

Bohrunternehmer: Reichert GmbH Geräteführer: Bemmann

Gebohrt am 22.02.18 bis Endteufe: 4,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrlochdurchmesser: bis 1,00 m 80,00 mm, bis 3,00 m 60,00 mm²)

bis 4,00 m 50,00 mm

Bohrverfahren bis 4,00 m Rammkernsondierung

Zusätzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Wasserstand in Ruhe m unter Ansatzpunkt

angetroffen/ 22.02.18 2,20 m unter Ansatzpunkt nach Bohrende 2,25 m unter Ansatzpunkt

Unterschrift des Geräteführers gez. Bemmann

am 27.02.18

Fachtechnisch bearbeitet von Hr. Reichert

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei Reichert GmbH

Anzahl: 8 unter Nr.: 18029

¹⁾ bei Schrägbohrungen = Bohrlänge

²) Verrohrte Strecken sind unterstrichen

Reichert GmbH, Ingenieurbüro für Geotechnik, ST Zöschau Salbitzer Straße 8, 04758 Oschatz Anlage: 3.2 Schichtenverzeichnis REICHERT GMBH Bericht: für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben AZ: Bauvorhaben: **Bohrung** Datum: 27.02.18 RKS 2/18 / Blatt Nr.: 1 2 3 5 6 Entnommene Benennung der Bodenart und Beimengungen Proben Bis Bemerkungen b) Ergänzende Bemerkungen 1) Sonderproben ... m Tiefe unter Wasserführung in m Beschaffenheit Ansatzd) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr. Unterpunkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust kante Übliche Geologische i)Kalkg) gehalt Benennung Benennung 1) Gruppe a) Mutterboden, sandig, durchwurzelt schwach feucht Dose 0,45 b) 0,45 e) dunkelbraun c) d) leicht zu bohren f) g) Mutterboden h) i) OU schwach feucht 0,65 a) Mittelsand, feinsandig Dose b) 0,65 e) dunkelbraun c) d) leicht zu bohren, m.schwer f) g) Schmelzwassersand h) SE 0 0,95 a) Mittelsand, feinsandig Dose 3 schwach feucht b) 0,95 c) d) m.schwer e) hellgrau f) g) Schmelzwassersand SE 0 a) Mittelsand, feinsandig bis schwach grobsandig, schluffig schwach feucht Dose 4 1,15 b) 1,15 d) m.schwer e) braun-h.grau c) g) Schmelzwassersand h) i) SU 0 1,40 a) Mittelsand, feinsandig schwach feucht Dose b) 1,40 c) d) m.schwer e) h.braungralb f) g) Schmelzwassersand h) i) SE 0 1,85 a) Mittelsand, feinsandig schwach feucht Dose 6 b) 1,85 c) d) m.schwer e) h.grau- h.braun f) g) Schmelzwassersand SE

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor

Reichert G	mbl	H, Ingenieurbü	iro für Ge	otechnik, ST Zöschau Sal	bitzer Stra	ße 8, 0475	8 Oschatz			
Bauvorha Bohrung		RT GMBH		S c h i für Bohrungen ohne durcl		e r z e i c h Gewinnunç		Anlage: Bericht: AZ: Datum:		2 19
Nr.:		RKS 2/18	/ Blatt	2				Datum.	21.02	2.10
1				2			3	4	5	6
	a)	Benennung d und Beimeng		art				Er	ntnomme Proben	
Bis m unter Ansatz- punkt	b) c) f)	Beschaffenhe nach Bohrgut Übliche Benennung	it	gen 1) d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang g) Geologische Benennung 1)	e) Farbe	i)Kalk-	Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr.	Tiefe in m Unter- kante
	a)	Mittelsand, feir	nsandig			1	feucht	Dose	7	2,20
2.20	b)									
2,20	c)			d) m.schwer	e) hellb	raun				
	f)			g) Schmelzwassersand	h) SE	i)				
	a)	Mittelsand, fei	nsandig				stark feucht	Dose	8	4,00
4,00	b)									
4,00	c)			d) m.schwer	e) h.gra	ıu- h.braun				
	f)			g) Schmelzwassersand	h) SE	i)				
1) Eintrag	ung	nimmt wissens	chaftliche	er Bearbeiter vor						

Anlage: 3.3 Projekt-Nr.: 18029

SCHICHTENVERZEICHNIS

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: RKS V1/18 / Blatt 0 Karte i.M. 1: Nr:

Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: Hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Großböhla Kreis: Nordsachsen

Zweck der Bohrung: Versickerungsuntersuchung Baugrund:

Höhe des Ansatzpunktes zu m HN76: 134,01

(Ansatzpunkt 0,00 m über Gelände)

Auftraggeber: Stadtverwaltung Dahlen

Objekt: Bebauungsplan Großböhla Ost, OT Großböhla, Dahlen

Bohrunternehmer: Reichert GmbH Geräteführer: Bemmann

Gebohrt am 22.02.18 bis Endteufe: 1,50 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrlochdurchmesser: bis 1,50 m 80,00 mm

Bohrverfahren bis 1,50 m Rammkernsondierung

Unterschrift des Geräteführers gez. Bemmann

Fachtechnisch bearbeitet von Hr. Reichert am 27.02.18

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei Reichert GmbH

Anzahl: 5 unter Nr.: 18029

¹⁾ bei Schrägbohrungen = Bohrlänge

²) Verrohrte Strecken sind unterstrichen

Reichert GmbH, Ingenieurbüro für Geotechnik, ST Zöschau Salbitzer Straße 8, 04758 Oschatz Anlage: 3.3 Schichtenverzeichnis REICHERT GMBH Bericht: für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben AZ: Bauvorhaben: **Bohrung** Datum: 27.02.18 Nr.: RKS V1/18 / Blatt 1 2 3 5 6 a) Benennung der Bodenart Entnommene und Beimengungen Proben Bis Bemerkungen b) Ergänzende Bemerkungen ¹) Sonderproben ... m Tiefe Wasserführung unter in m Ansatz-Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr. Unterpunkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust kante i)Kalk-Übliche Geologische g) Benennung Benennung 1) Gruppe gehalt a) Mutterboden, durchwurzelt schwach feucht Dose 0,40 b) 0,40 d) leicht zu bohren e) dunkelbraun c) f) g) Mutterboden i) OU a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schluffig schwach feucht Dose 0,65 b) 0,65 d) m.schwer, leicht zu e) braun-d.braun c) bohren f) g) Schmelzwassersand i) SU 0 Dose 3 0,85 a) Mittelsand, feinsandig schwach feucht b) 0,85 c) d) m.schwer e) hellbraun g) Schmelzwassersand i) SE 0 a) Mittelsand, feinsandig, schwach tonig, schluffig schwach feucht Dose 4 1,10 b) 1,10 c) halbfest d) m.schwer e) graubraun g) Schmelzwassersand h) i) SU 0 a) Mittelsand, feinsandig schwach feucht Dose 1,50 b) 1,50 c) d) m.schwer e) h.graubraun h) g) Schmelzwassersand i)

SE

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor

0



Projekt-Nr. 18029 Anlage **4**

Hydrogeologische Stellungnahme vom 28.08.2018

Ergebnisse bodenphysikalischer Laborversuche



REICHERT GMBH

Salbitzer Straße 8, 04758 Oschatz

Tel.: 03435 93570 / Fax: 03435 935720

e-mail: info@reichert-geotechnik.de

Auftragsnummer: 18029 Anlage: 4.1

Projekt: Bebauungsplan "Großböhla Ost"

INGENIEU	JRBURO	FUR	. GEOTECHNI	Κ

						,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Labor-Nr.	Aufschlußnum- mer	Tiefe der Probe unter Ansatzpunkt	Schicht von bis	Kornkennziffer	Bodengruppe nach DIN 18196	Durchlässigkeits- beiwert 1)	Ungleichförmig- keitszahl	Glühverlust	Dichte des feuchten Bodens	Trockendichte	Proctordichte	Wassergehalt	Fließgrenze	Ausrollgrenze	Plastizitätszahl	Konsistenzzahl	Sättigungszahl	Konsistenz	Geologische Schichtbezeichnung	Anlage
						kf	U		ρ	ρ d	ρ pr	W	W_L	W_P	I _P	Ic	S_r			
		m	m			m/s	-	%	kN/m ³	kN/m ³	kN/m ³	-	-	-	-	-	1	-		
96/18	RKS 1/18	1,70	0,85 - 1,70	00100	SU	8,86 · 10 ⁻⁵	3,14												Schmelzwassersand	4.2
97/18	RKS 1/18	3,00	1,70 - 4,00	00100	SE	1,58 · 10 ⁻⁴	2,44												Schmelzwassersand	4.3
98/18	RKS 2/18	1,15	0,95 - 1,15	0370	SŪ	1,83 · 10 ⁻⁶	15,82												Schmelzwassersand	4.4
99/18	RKS 2/18	1,40	1,15 - 1,40	00100	SE	1,38 · 10 ⁻⁴	2,65												Schmelzwassersand	4.5

Prüfungs-Nr.: 96/18

Bauvorhaben: Bebauungsplan Großböhla Ost

04774 Dahlen OT Großböhla

Ausgeführt durch: Müller am: 26.02.18

Bemerkung:

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Entnahmestelle: RKS 1/18


Entnahmetiefe: 1.70

m unter GOK

Bodenart: Mittelsand,fs,u'

Art der Entnahme: gestört

Entnahme am: 22.02.18



Prüfungs-Nr.: 97/18

Bauvorhaben: Bebauungsplan Großböhla Ost

04774 Dahlen OT Großböhla

Ausgeführt durch: Müller am: 26.02.18

Bemerkung:

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Entnahmestelle: RKS 1/18


Entnahmetiefe: 3.00

m unter GOK

Bodenart: Mittelsand,fs

Art der Entnahme: gestört

Entnahme am: 22.02.18



Prüfungs-Nr.: 98/18

Bauvorhaben: Bebauungsplan Großböhla Ost

04774 Dahlen OT Großböhla

Ausgeführt durch: Müller am: 26.02.18

Bemerkung:

Bestimmung der Korngrößenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlämmanalyse

nach DIN 18123

Entnahmestelle: RKS 2/18


Entnahmetiefe: 1.15

m unter GOK

Bodenart: Mittelsand,fs,gs',u

Art der Entnahme: gestört

Entnahme am: 22.02.18



Prüfungs-Nr.: 99/18

Bauvorhaben: Bebauungsplan Großböhla Ost

04774 Dahlen OT Großböhla

Ausgeführt durch: Müller am: 26.02.18

Bemerkung:

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Entnahmestelle: RKS 2/18


Entnahmetiefe: 1.40

m unter GOK

Bodenart: Mittelsand,fs

Art der Entnahme: gestört

Entnahme am: 22.02.18





Projekt-Nr. 18029 Anlage 5

Hydrogeologische Stellungnahme vom 28.08.2018

Protokoll Infiltrationsversuch

	Mess	s-Zeit	Wassers	piegel h	Mess-	Durchlässig-		
Versuchsdaten	Σt[sec]	A t [sec]	m u. ROK	lm ii GW	Strecke [m]	keitsbeiwert k _{f,u} [m/sec]		
Aufschlussdaten Versickerungssondierung:	0		0,55			,		
Aufschluss-Nr.: RKS V1/18	15				0,50			
						·		
Aufschlusstiefe: t = 1,50 m	30	15			0,50	5,90E-05		
Grundwasser vor Versuchsbeginn:	45	15						
Grundwasser bei: H ₁ = 2,25 m u GOK	60	15	,		0,50	3,08E-05		
Grundwasser bei: H ₂ = 2,75 m u ROK	75	15	1,24	1,51	0,50	2,49E-05		
Ausbaudaten Versuchseinrichtung:	90	15	1,30	1,45	0,50	2,65E-05		
Durchmesser: $2r_a = 0.080 \text{ m}$	105	15	1,36	1,39	0,50	2,83E-05		
Mess-Strecke: L = 0,50 m	120	15	1,39	1,36	0,50	1,50E-05		
Verrohrungslänge: c = 1,00 m	150	30	1,43	1,32	0,50	1,04E-05		
Überstand: d = 0,50 m	180	30	1,46	1,29	0,50	8,15E-06		
Auswertung nach:	210	30	1,49	1,26	0,50	8,45E-06		
C-Q	240	30	1,51	1,24	0,49	5,83E-06		
GOK	270	30	1,53	1,22	0,47	5,97E-06		
Sickerlinie 🗸	300	30	1,55	1,20	0,45	6,13E-06		
	360	60	1,59	1,16	0,41	6,34E-06		
	420	60	1,63	1,12	0,37	6,69E-06		
	480	60	1,67	1,08	0,33	7,07E-06		
T _u	540	60	1,70		0,30	5,58E-06		
-	600	60	1,74	1,01	0,26	7,81E-06		
GW CW	900	300	1,90	0,85	0,10	7,08E-06		
$mit \ 1 \le T_u / L \le 3$	1080	180	2,00		0,00			
			,	, -		,		
instationär								
$k_{f} = \frac{r_{a}^{2}}{2 \cdot L \cdot \Delta t \cdot (0,16 + T_{u} / 3 \cdot L)} \cdot \ln \frac{L}{r_{a}} \cdot 2 \cdot \ln \frac{h_{1}}{h_{2}}$								
gemittelter Durchlässigkeitsbeiwert k _{f,u} = 1,8E-05 m/sec								
Reichert GmbH	Projel	ktnummer:	180)29	Anlage:	5		
	Projekt:	Bebauur	ngsplan Gr	oßböhla (Ost			
Ingenieurbüro für Geotechnik		04774 D	ahlen OT	Großböhla	a			
Ergebnisprotokoll Infiltrationsversuch		chsdatum:	22.02		gepr.:	Reichert		
Salbitzer Str. 8, ST Zöschau 04	758 Oschatz	Tel.: 034	35 / 9357-0	Fax: 03435 /	9357-20			



Projekt-Nr. 18029 Anlage 6

Hydrogeologische Stellungnahme vom 28.08.2018

Bewertungsverfahren nach DWA-M 153

Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Projekt: Bebauungsplan Großböhla Ost

Bewertung für 1 EFH-Standort

140 m² Dachflächen, 70 m² Hofflächen

Gewässer	Тур	Gew	ässerpunkte G
Wasserschutzzone III	G 25	G=	8

Flächenanteil f _i		Lu	ft L _i	Fläch	nen F _i	Abflussbelastung Bi
A_{ui}	f _i	Тур	Punkte	Тур	Punkte	
140	0,66	L_1	1	F_2	8	5,94
70	0,34	L_1	1	F_3	12	4,42
		L_		F_		
		L_		F_		
Σ = 210	Σ = 1,0			Abflussbelast	ung B = Σ Bi:	B = 10,36

keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn $B \le G$

B > G

maximal zulässiger Durchgangswert Dmax = G/B	Dmax=	0,77

Vorgesehene Behandlungsmaßnahmen, alternativ	Тур	Durch	ngangswerte Di
gewählt: 0,1 m bewachsener Oberboden	D_1		0,45
0,2 m bewachsener Oberboden	D_2		0,35
Flächenversickerung über durchlässige Beläge	D_5		0,80
Durchgangswert D = Produkt aller Di		D =	0,45

	4	
Emmisionswert E = B • D:	E =	4,7

Ergebnis: E = ≤ G	Behandlung ausreichend
2.865 2 0	bending dasi elenena

Flächenversickerung über unbewachsene Fugen ist nicht ausreichend!